

Anexo de Fotografías

AMALFI

Ejecutado por: Ing. Jeremías Rodríguez
Procesado por: Ing. Jhon Edison Daza
Revisado por: Ing. Ricardo González

Anexo de Fotografías

CONTENIDO

1. FOTOS LOCALIZACION GENERAL DEL SITIO Y SU ALREDEDOR.....	3
2. DETALLES DE LA TORRE.....	7
3. SISTEMA DE ANTENAS.....	9
4. FOTOS PANORAMICAS.....	13
5. SALON DE EQUIPOS.....	15
6. SISTEMAS DE ENERGIA Y OTRAS FOTOS.....	20

Anexo de Fotografías

1. FOTOS LOCALIZACION GENERAL DEL SITIO Y SU ALREDEDOR



Acceso a la estación



Acceso a la estación



Acceso a la estación



Encerramiento a la estación

Anexo de Fotografías



cerramiento



Entrada salón de equipos



Espacio disponible



Panorámica de la estación

Anexo de Fotografías



Panorámica de la estación



Panorámica de la estación



Panorámica de la estación



Panorámica alrededores de la estación


Anexo de Fotografías



Panorámica de la estación



Panorámica de la estación



Torre vecina

Anexo de Fotografías

2. DETALLES DE LA TORRE



Base de la torre



Cables en torre



Escalerilla horizontal



Luz de obstrucción

Anexo de Fotografías



Pararrayos



Torre sin sistema tierra

Anexo de Fotografías

3. SISTEMA DE ANTENAS



Antena corner V 1



Antena corner V 3



Antena panel V 1



Antena panel V 3

Anexo de Fotografías



Antena satelital



Antena yagi V 1



Antena yagi V 3



Antenas caracol y Rcn



Base antena satelital

Anexo de Fotografías



Cara A



Cara B



Cara C



Panorámica de las antenas

Anexo de Fotografías



Panorámica de las antenas



Panorámica de las antenas



Panorámica de las antenas

Anexo de Fotografías


4 . FOTOS PANORAMICAS




Panorámica 0°




Panorámica 45°




Panorámica 90°



Panorámica 135°



Panorámica 180°



Panorámica 225°

Anexo de Fotografías



Panorámica 270°



Panorámica 315°



Anexo de Fotografías


5. SALON DE EQUIPOS




Receptores satelitales



Equipos Caracol y RCN



Escalerilla salón de equipos



Extractor

Anexo de Fotografías



Humedad



Impermeabilizacion



Entrada salón de equipos



Pintura exterior

Anexo de Fotografías



Panorámica equipos



Pintura exterior



Pintura interior



Piso salón de equipos

Anexo de Fotografías



Rack equipos



TX Canal uno



Triplexor



TX teleantioquia

Anexo de Fotografías



TX Señal Institucional



TX Señal Colombia

Anexo de Fotografías

6. SISTEMAS DE ENERGIA Y OTRAS FOTOS



Acometida eléctrica



Caja de AC



Potencia Canal Uno



Potencia señal Colombia

Anexo de Fotografías



Potencia Señal Institucional

